TOTAL DEFROST

Giorgio Taglioni 11/05/2024.

Per il corretto funzionamento termodinamico dell'apparecchiatura è necessario eseguire ogni 15gg (max 30gg) l'operazione manuale di Sbrinamento Totale. (**N.B.** Come indicato nel Manuale Utente scaricabile mediante QRCode)

Di seguito la procedura:

- Rimuovere tutto il prodotto contenuto nella vetrina;
- Avviare la procedura premendo sul pannello touch della centralina il simbolo (Total Defrost).



Una volta avviata la procedura, la vetrina riavvia i comandi (apparirà la scritta **C-2** nel display ad indicare l'inizio della procedura) e rimarrà in funzione con un set di +18°C permettendo al ghiaccio formatosi al suo interno di sciogliersi completamente.

L'operazione di Total Defrost dovrà durare min. 8h - max. 12 ore.

Termine della procedura di Total Defrost:

Al termine delle ore minime di sbrinamento indicate e accertato che il ghiaccio accumulato è completamente sciolto, si può terminare l'operazione premendo nuovamente il tasto Total Defrost

La centralina si riavvierà in modalità **"C-1"** e il set tornerà automaticamente a -18°C avviando il normale ciclo di funzionamento dell'apparecchiatura.

N.B. Ora è possibile ricaricare il prodotto nella vetrina rispettando i limiti di carico indicati nel Manuale.

CIAM S.p.A.
Via dei Pini, 9
06081 Petrignano di Assisi PG Italy
T +39 075 80161 F +39 075 8016215

Capitale Sociale € 312.000,00 i.v.
R.E.A. PG 155690, Reg. Impr. PG, Cod. Fisc. e P.IVA 01714400544
info@ciamgroup.it www.ciamweb.it